

Bestandsuntersuchung Grundschule Gruiten: Anlage 01 Kostenrahmen- Variante V1a Kernsanierung

Stand 06.11.2018

	Kostengruppen DIN 276 und Leistungsbereiche	EH	Mengen	EP brutto	GP brutto	Summe
200	Herrichten und Erschließen					
210	Herrichten					(
	Herrichten der Baustelle (Annahme: keine)	psch.	1		0	
20	Erschließen					
	Annahme: keine Maßnahmen erforderlich	psch.	1		0	
00	Bauwerk - Konstruktionen					1.188.36
00.1	Abbruch-/Rohbauarbeiten unter Berücksichtigung der Schadstoffe					475.00
	- PCB - Sanierung Altbau, Angabe Büro ICG, vom 05.10.2018	psch.	1	330.000	330.000	
	Anschlüsse / Übergänge an Neubau (EG+OG+DG		,			
	- barriererfreier Zugang) Abtrennung Flur zum Mehrzweckraum (Brandschutz	psch.	1	30.000	30.000	
	- DG)	psch.	1	5.000	5.000	
	Sonstige Arbeiten und Stundenlohnarbeiten					
	- (Beimauern, TGA-begleitende Arbeiten usw.)	psch.	1	30.000	30.000	
	Entkernung der restlichen nicht PCB belasteten - Flächen	psch.	1	80.000	80.000	
	I do not not not not not not not not not no	poori.		00.000	00.000	
2 20	Fassadenarbeiten					287.30
, o. <u>L</u>	- Erneuerung der Holzfenster einschl. Fensterbänke	m²	159	1.100	174.900	207.00
	- Erneuerung des Garagentors	psch.	1	2.500	2.500	
	- Erneuerung der Aussentüren	St.	5	850	4.250	
	- Erneuerung der Fassadenbekleidung WDVS mit Anstrich	m ²	610	165	100.650	
	- Sonstige Fassadenarbeiten	psch.	1	5.000	5.000	
	Concessor accadental society	poori.		0.000	0.000	
00.3	Dacharbeiten					5.00
	- etwaige Ausbesserungen	psch.	1	5.000	5.000	
		, poer				
00.4	Innenausbauarbeiten					299.97
	- Wände, Oberflächen (Putz, Malerarbeiten)	m²	2.100	30	63.000	
	- Fliesenarbeiten, Wände	m²	150	70	10.500	
	- Estricharbeiten	m²	930	35	32.550	
	- Bodenbeläge PVC	m²	250	60	15.000	
	- Fliesenarbeiten, Böden	m²	250	70	17.500	
	- Decken, Untergrund	m²	930	15		
	- Anstrich, Decken	m²	490	15		
	- Abhangdecken	m²	100	90		
	- Ertüchtigung der Decken (Brandschutz)	m²	340	85		
	- Erneuerung Innentüren für Räume im UG/EG/OG/DG (T30)	St.	2	1.200	2.400	
	- Erneuerung Innentüren für Räume im UG/EG/OG/DG	St.	33	600	19.800	
	- Erneuerung Innentüren für Treppenhäuser (T30/RS)	St.	9	1.500	13.500	
	- Erneuerung Innentüren für Treppenhäuser (RST)	St.	4	1.500	6.000	
	- Erneuerung Innentüren für Treppenhäuser (T30)	St.	1	1.500	1.500	
	- Einbauten Teeküchen	St.	1	5.500	5.500	
	- Erneuerung Geländer im Treppenhaus	m	78	45		
	- Sonstige Innenausbauarbeiten (Beschilderung, Schließanlage usw.)	psch.	1	50.000	50.000	
	, and the state of					
300.5	Sonstige Maßnahmen					121.09
	- Kellerabdichtung	psch.	1	40.000	40.000	
	- Baustelleneinrichtung	psch.	1	20.000	20.000	
	- Fassadengerüst	m ²	700	20.000	14.000	
	- Schutz-/Sicherheitsmaßnahmen	psch.	1	20.000	20.000	
_	- Bau- und Schlussreinigung	m² NGF	930	13	12.090	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IIII- NGE	500	, io	12.030	



Bestandsuntersuchung Grundschule Gruiten: Anlage 01 Kostenrahmen- Variante V1a Kernsanierung

Stand 06.11.2018

	Kostengruppen DIN 276 und Leistungsbereiche			Mengen	EP brutto	GP brutto	Summe	
400	Bauwerk - Technische Anlagen						518.000	
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen						0.0.00	
	- neue Installation in allen Bereichen							
420	Wärmeversorgungsanlagen							
	- Heizfläche einschl. Verteilungsnetz							
430	Lufttechnische Anlagen							
+50	Luttedinische Anlagen							
440	Starkstromanlagen							
	- neue Installation in allen Berechen							
450	Schwachstromanlagen							
	- neue Installation in allen Bereichen							
470	Nutzungsspezifische Anlagen							
	- Handfeuerlöscher							
480	Gebäudeautomation							
	Bridge Facility and a Kardan sidely	dans dan anciente BO "le			-transferritation			
	Bei der Ermittlung der Kosten wird davon ausgegangen, dass das sanierte DG überwiegend im jetzigen Stand weiter betrieben werden soll. Die Sanierung im UG, EG und OG ist nach der Entkernung vergleichbar mit dem Aufwand für einen Neubau, so dass wir den Kostenkennwert für den Neubau verwenden.							
	KG 400		m² BGF	1.125	416	468.000	468.000	
	Anpassungen an die Leitungsführung im Dachgesch	hoss, Bauzwischenzustände	psch.	1	50.000	50.000	50.000	
500	Außenanlagen						100.000	
	Erneuerung der Grundleitungen / Regenwasserleitung		psch.	1	70.000	70.000		
	Wiederherstellung der Außenanlagen im Bereich der Ba	austelle	psch.	1	30.000	30.000		
600	Ausstattung und Kunstwerke							
	keine Berücksichtigung							
700	Baunebenkosten						F62 000	
700	- KGR 710 Bauherrenaufgaben (keine Berücksichtigt	una)				0	563.09	
	- KGR 720 Vorbereitung der Planung (keine Berücks					0		
	- KGR 730 Honorar für Objekt-, Tragwerks-, und TGA-Planung		proz.	30%	1.706.361	511.908		
	KGR 740 Gutachten/Beratung		proz.	2370	1.706.361	0		
	 	KGR 760 Künstlerische Leistungen (keine Berücksichtigung)			1.700.001	0		
	KGR 760 Finanzierung (keine Berücksichtigung)					0		
	3 37	†	proz.	3%	1.706.361	51.191		
	KGR 770 Allgemeine Baunebenkosten		pioz.	J /6	1.700.501] 31.131		



Bestandsuntersuchung Grundschule Gruiten: Anlage 01 Kostenrahmen- Variante V1a Kernsanierung

Stand 06.11.2018

	Kostengruppen DIN 276 und Leistungsbereiche			EH	Mengen	EP brutto	GP brutto	Summe
	Ge	Gesamtkosten KGR 300-400 brutto						1.706.361
	Ge	samtkosten KGR 200-700 brutto						2.369.460
800	Unvorhersehbares (Nutzungsanpassung/Marktlage/Preisindex usw.)						255.954	
	-	% bezogen auf KGR 300/400		proz.	15%	1.706.361	255.954	
		für folgende Risiken:						
	-	Nutzungsanpassung						
	-	verdeckte Konstruktionsmängel/-schäden						
	-	Brandschutzmaßnahmen						
	-	Marktlage/Preisindex						
	-	Dachgeschoss						
	Ge	samtkosten brutto						2.625.414