

Rat, 04.02.2025  
Dez. III / Amt 65

öffentlich

## Beantwortung von Anfragen

**Anfrage von:** WLH Fraktion

**Datum / Uhrzeit:** 23.01.2025 / 05:35 Uhr

**Eingang per:** Mail

**Thema:** Aktueller Stand der Maßnahmen am Dach der Turnhalle Dieker Straße

---

Sehr geehrte Frau Dr. Warnecke,

wie ich von Aktiven des HTB e.V. hörte, mussten diese die ausgelagerten Turngeräte, so den durch Wassereinbruch betroffenen Schwebebalken, wieder in den Geräteraum stellen, da die Fachverwaltung jetzt von einer dauerhaft erfolgreichen Reparatur des Dachs ausgeht.

Das wäre erfreulich, wenn es dieses Mal funktioniert.

Im Rat am 04.02.2025 bitte ich um Information, welche konkreten Maßnahmen, Stand heute, von Seiten des Gebäudemanagements erfolgt waren am Dach der Turnhalle Dieker Straße.

### **Antwort der Verwaltung:**

Es wurden seitens des Gebäudemanagements Dämm- und Isolierarbeiten an den Abluftelementen der Geräteräume beauftragt, um die Bildung von Kondenswasser im Rahmen der auftretenden Kältebrücken im Übergangsbereich beheizter Raum zur Außenluft vorzubeugen.

Zur Durchführung dieser Maßnahmen sind dauerhafte Plustemperaturen notwendig. Die Umsetzung erfolgt, sobald die Witterung dies zulässt.

Wassereintritte konnten in den letzten Monaten nicht festgestellt werden, aus diesem Grund bat die Schule um Freiräumung der Halle durch den Sportverein.