

Antwort des Betriebshofes vom 23.10.2019 zum Klettergerüst Spinne im Bachtal:

Die Kletterspinne im Haaner Bachtal wird in den nächsten Wochen einer eingehenden Prüfung unterzogen. Sollte sich dabei herausstellen, dass eine ausreichende Tragfähigkeit der Seile noch gegeben ist und keine Verletzungsgefahr besteht, werden wir das Gerät kurzfristig wieder zum Bespielen freigeben. Wenn nicht, muss die Kletterspinne bis zu einer Sanierung gesperrt bleiben.